

Имя файла: Руководство по решению проблем с ручной регулировкой спинок сидений автомобилей Jetta

Неисправность: Возникла проблема с ручной регулировкой спинки переднего сиденья.

Диагностика неисправности: После разблокировки спинки сиденья с одной стороны напряжение приводит к скручиванию пластиковой части держателя синхронизирующей штанги и появлению ненормального шума. В тяжелых случаях держатель синхронизирующей штанги ломается, что делает невозможным его регулировку.


Принцип конструкции: Передние сиденья с ручным приводом автомобилей Jetta сконструированы таким образом, что при ударе по переднему сиденью с ручным приводом тяжелым предметом сзади происходит отсоединение держателя синхронизирующей штанги, что предотвращает поворот спинки сиденья вперед. Хотя безопасность передних пассажиров и обеспечивается, это позволяет регулировать спинки передних сидений.



1. Меры предосторожности против возникновения ненормального шума или невозможности регулировки спинки

I Разблокировка перед регулировкой

Всегда регулируйте спинку после того, как она полностью разблокирована, повернув регулировочную ручку в крайнее заднее положение с усилием. Не регулируйте спинку с одной стороны, когда она наполовину разблокирована. Если вы нарушите это правило, кресло может быть односторонне нагружено в разблокированном состоянии. Это может привести к скручиванию пластиковой детали держателя синхронизирующей планки под нагрузкой. В долгосрочной перспективе это приведет к ненормальному шуму. Следующие рисунки помогут вам понять сказанное выше:




II Отсутствие чрезмерной внешней силы

Осторожно поверните ручку разблокировки. Не прикладывайте резко чрезмерное внешнее усилие в направлении вперед или назад. Это необходимо для того, чтобы избежать поломки синхронизирующей планки и невозможности ее регулировки.

особенно для транспортных средств с большой численностью пользователей, таких как такси и автомобили для автошкол.


Следующие цифры помогут вам понять сказанное выше:



III Запрещается разбирать и собирать сиденья без разрешения.

При снятии или установке ручки регулировки спинки сиденья будьте осторожны, чтобы не коснуться синхронизирующей планки.

При проверке убедитесь, что чехол сиденья был заменен.



Советы по ответам пользователям:

1 Когда пользователи консультируются по вопросам, связанным с транспортным средством, или возвращаются в магазин для обслуживания, отвечайте на их вопросы в соответствии с вышеуказанными принципами проектирования и мерами предосторожности