

Имя файла: Руководство по устранению неисправностей, связанных с утечкой воды в автомобилях J etta VS5/VS7

Техническая информация: Если обнаружено, что в транспортном средстве имеется проблема с протечкой из-за дождя, внимательно проверьте потенциальные точки неисправности, перечисленные в таблице ниже, одну за другой. После определения фактической точки неисправности выполните указанные ниже действия по устранению неисправности.

BC5:




Рис. 1 Распределение потенциальных точек утечки дождя VS5

Точка неисправности S/N (справочный номер)		Средство
1	Некачественная проклейка лобового стекла	Снимите лобовое стекло и снова нанесите клей.
2	Неправильная установка втулки ручного тормоза. Вставьте втулку на место.	
3	Неправильная сборка верхнего стоп-сигнала	Заменить верхний стоп-сигнал
4	Трещина в дренажной линии кондиционера	Заменить дренажную линию кондиционера

BC7




Рис. 2 Распределение потенциальных точек утечки дождя VS7

Точка неисправности S/N (справочный номер)		Средство
1	① Неправильное расположение дренажной линии люка. к деформации ватерлинии	Переставьте и заново подключите водопроводную линию. Если водопровод сильно деформирован замените его
2	Чрезмерное усилие открытия заглушки сифона люка коллачок	Удалите загрязнения из водопровода и отрежьте открутите половину крышки или замените ее
3	Отклонение размера уплотнительной кромки внутренней оболочки топлива крышка бака	Приклейте уплотнительную кромку внутренней оболочки топливного бака. крышка бака
4	Наличие микроотверстия в неправильно нанесенном ПВХ-покрытии на крышу	Приклейте отверстие для булавки
5	Неправильное подключение дренажной линии люка	Приклейте соединение дренажной линии люка или заменить сливную линию
6	Ненадлежащее склеивание рамы люка Недостаточная длина	Заменить раму люка
7	листового металла R-образного фланца на верхний левый угол боковой панели багажника	Нанесите клей на место недостаточной длины.
8	Неправильный монтаж резиновой заглушки для проводки жгут на дополнительной электроприводной задней двери	Установите на место резиновую заглушку.

Примечания:

1 Некоторые точки неисправности могут иметь утечки с обеих сторон. Пожалуйста, проведите комплексную проверку.

2 Если после проверки выяснится, что причиной протечки дождевой воды не является ни одна из неисправностей, перечисленных в вышеприведенная таблица, пожалуйста, задайте свой вопрос в системе DTSS и обратитесь в службу технической поддержки